

令和 元年 9月18日
(公社)競走馬育成協会

対象機材名	コンビネーションハロー・3列5m・チップ用・美浦
数量	1台
提供者	J R A ファシリティーズ(株)美浦事業所
利用場所	J R A 美浦トレーニング・センター
取得年月日 取得価格	平成18年9月11日取得 (取得額12,286,000円)
機材情報	型式 3列5m (多重転圧機構型・油圧・牽引式) 全長 4,160mm 全幅 5,500mm 全高 1,426mm 機体重量 4,600kg 角爪数 143本 ウッドチップ馬場用 ※ 作業時は別途電源装置が必要になります。
売却価格	1,976,400円 (消耗品は別途) 注意：消費税率8%時の価格のため、引渡時(10月以降)とは異なります。
その他費用	任意修理費用及び引取運搬費 (ご注意願います!) このハロー自体がコース内に有り、ハローの幅員が広く、コース地下道を通行することが出来ない為、一度地下道の通れる大きさに分解し、場外に運搬その後、組立という流れになり、別途費用が発生します。 また、劣化や腐食している部分が多いので、一度解体する際、破損してしまう部材等が発生した場合、別途修理の可能性が有ります。
その他	別紙画像参照ください
引渡し場所	J R A 美浦トレーニング・センター
引渡予定日	11月～年内 (なるべく早めの引取をお願いします)
募集期間	令和 元年 9月18日(水)～ 10月3日(木) 正午締切
抽選予定日	令和 元年 10月 8日(火)


①外観



②外観(左側)



⑦参考写真



⑧参考写真



③外観(後方)



④参考写真



⑨参考写真



⑩参考写真



⑤参考写真



⑥参考写真



⑪参考写真



⑫参考写真



写真④経年劣化で油圧ホースの劣化が進んでおり現状では、使用可能ですが、保管場所等にもよりますが、劣化の進みによっては、交換をお勧めします。
 写真⑤⑥⑦各所経年劣化による腐食があります。
 写真⑦腐食によりボルトが固着しており、爪の調整ができません。爪の調整を行う場合はスリーブの交換が必要です。
 写真⑧⑨シリンダーブーツの破れ有り。
 写真⑩腐食により調整ボルトが固着しており、調整を行う場合は、修理が必要です。
 写真⑪⑫ハローを動かす場合別途、電源と操作盤が必要です。24V(100ℓ・4心) 車外でのみ操作する場合は操作盤は不要です。
 ※このハロー自体が、コース内に有り、ハローの幅が広く、コース下道を通行することが出来ない為、一度地下道を通れる大きさに分解し、場外に運搬その後、組立という流れになり、別途費用が発生します。また、劣化や腐食している部分が多いので、一度解体する際、破損してしまう部材等が発生した場合、別途修理の可能性があります。

解体及びコース外運搬並びに組立費用 1,830,000円 (部品の劣化状況により変化するもので、概算です)
 消耗品 角スリーブ金具 2500円/個 150個/台 375,000円 角爪 2000円/本 150本/台 300,000円